

Poprawne działanie zaworu serii BA:

Zawór działa cicho upuszczając nieduże ilości wody przez otwór upustowy raz na jakiś czas

Typu usterek zaworu BA:

- cieknący zawór upustowy
- upuszczanie dużej ilości wody przez zawór upustowy
- głośna praca zaworu
- wyciek wody przez górną pokrywę zaworu

